

候補地No 5

項目		評価								
位置		菊水町久米野				容量		77 万m ³		
a 立地特性	地形	施工の容易性		谷上流側の谷筋が狭いがおおむね良好である。						
		施設用地の確保		容易に確保できる。						
		埋立効率		横断方向の勾配が急であり、小さい沢が存在するが盛切土を行うことにより埋立効率はおおむね良である。						
	地質	地質の概要		風化花崗岩(マサ)。また、谷底部には谷底堆積物がある。切盛土造成としては容易()。						
		地盤改良の必要性		幅広の谷(水田)が発達し、谷底堆積物が厚く堆積していると判断され、地盤改良の必要性が高い()。						
		透水性		風化花崗岩(マサ)は、やや透水性が高いため、遮水対策の検討が必要である()。						
	土地利用		候補地は、農地である。 候補地周辺は、山林である。 南側に隣接してゴルフ場がある。							
	道路状況	アクセス道路の新設、拡幅		不要	(必要)	(整備必要延長約 500 m (内 新設0m))				
		季節、天候による交通規制		(なし)	あり	()				
	既存の最終処分場		候補地から北西約2.9kmの位置にある。 同一町内にある。							
市町村等開発計画		該当しない。								
b 環境特性	河川状況		菊池川							
	景観		候補地は周囲から見えにくい谷地になっているため、景観に関する配慮の必要性は低い。							
	環境保護区		該当しない。							
c 安全性	住宅状況		住宅への距離 約 250 m		住宅は、別の隣接する谷にあり、視覚的に見えない。					
	利水状況	水道水源からの距離		1910 m		水源の種類 深井戸				
		水道水源との位置関係		流域 同じ (候補地の)		(異なる)				
		農業利水の有無		なし (あり)		(候補地下流域の農地に利用されている。)				
	公共施設の位置		候補地の上流1100mに小学校がある。							
	流域状況		流域は広くない。 流域内に菊水ゴルフ場がある。							
	危険箇所		該当しない。							
d 経済性	施設概要		事業区 域面積 (ha)	22.5	開発区 域面積 (ha)	15.5	埋立面 積(ha)	7.8	浸出水処理 能力(m ³ /日)	190
	概算処理施設建設費		96.0 億円 (土木工事費、浸出水処理施設、管理棟建設費)							
	概算道路建設費		1.3 億円 (新設工事 + 拡幅工事)							
eその他		特になし。								