候補地No 107

候補地 N 0 107				
項 目 夕白+町夕白+		タウナIT タウナ	評 価	
	位置 I	多良木町多良木	容量 63 万m ³ 良好である。	
	地形	施工の容易性		
		施設用地の確保	容易に確保できる。	
		埋立効率	小さい沢が存在し谷筋が狭い為、埋立効率はやや難である。	
	地質	地質の概要	中古生代の風化砂岩·頁岩。また、谷底部には谷底堆積物がある。切盛土造成としては容易 ()但し、切土法面と砂岩·頁岩の地質構造関連を明かにする必要がある。	
а		地盤改良の必要性	谷底堆積物の層厚は薄いと判断され、地盤改良の必要性はない()。	
立地特性		透水性	風化砂岩・頁岩は、ほぼ難透水性である()。	
	土地利用	候補地は、林地及び休耕地 候補地周辺は、山林である		
	道路状況	アクセス道路の新設、拡幅	不要 必要 (整備必要延長約 510 m (内 新設0m))	
		季節、天候による交通規制	(なし) あり (
		候補地から南西約5.3kmの位置にある。		
	既存の最終処分場			
	市町村等開発計画	該当しない。		
b	河川状況	岩川内川 球磨川		
環境特	景観	候補地は周囲から見えに〈い谷地となっていることから、景観に関する配慮の必要性は低い。		
性	環境保護区	該当しない。		
	住宅状況	住宅への距離 440 m 約		
	利水状況	水道水源からの距離	1530 m 水源の種類 表流水	
С		水道水源との位置関係	流 域 同じ (候補地の) 異なる	
安全性		農業利水の有無	なし あり (候補地下流域の農地に利用されている。)	
	公共施設の位置	候補地の北西1730mに小学校がある。		
	流域状況	流域は広くない。		
	危険箇所	該当しない。		
d 経済性	施設概要	事業区 域面積 (ha) 開発区 域面積 (ha) 開発区 域面積 (ha)	担立面 浸出水処理	
	概算処理施設建設費	99.0	億円 (土木工事費、浸出水処理施設、管理棟建設費)	
	概算道路建設費		億円 (新設工事 + 拡幅工事)	
特になし。 eその他.				