







日雨量、総雨量を用いて全体的な降雨分布についてみると、カルデラ北部に集中して降雨が発生していたことが確認できる。カルデラ北部でも特にカルデラの西側に降雨が集中していたことが確認できる。

一方、時間雨量の等雨量線図より強雨域の移動特性についてみると、全体的には北西から南東方向に雨域が移動していたことが確認できる。詳細にみるとカルデラ北西では2時に強雨域が確認でき、3時にはやや南東に移動している。4時にはやや小康状態になったが5時から6時にかけて再びカルデラ北部に強雨域が出現し、7時には強雨域はカルデラ南部に移動した。特に、6時までの1時間の降雨分布をみると、日雨量や総雨量では強雨域が確認できなかったカルデラ北東で強雨域が確認されている。