

議会棟地下文書倉庫 A書庫

- 復旧状況
移動棚を下部レール上に復帰。



議会棟地下文書倉庫 B書庫

- 復旧状況
1～7番
文書棚を新たに設置。
8、9番
文書棚と壁をボルトで新たに固定。

2



1

3



4



5



議会棟地下文書倉庫 B書庫

6



7



8



9



議会棟地下文書倉庫 C書庫

- 被害状況
右側の移動棚を下部レールに復帰。

