


関川2年発生河川災害復旧助成事業 進捗状況図 (荒尾市)

令和5年10月末時点



① 河床掘削工 R5.3完了



② 引堤工 R5.6完了



③ 河床掘削工 R5.3完了



④ 浸水対策工 R5.10完了

